



2014年12月19日

株式会社大分サンソセンターでの事故について（第二報）

2014年12月12日の株式会社大分サンソセンターにおける事故につきまして、近隣の住民の皆さまをはじめとする関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

12月19日現在の弊社の対応につきまして、以下の通りご報告いたします。

記

1. 事故発生場所

大分市大字西ノ洲1番地 株式会社大分サンソセンター
(新日鐵住金株式会社 大分製鐵所 構内)

2. 発生日時

2014年12月12日（金） 午前9時6分

3. 発生経緯

午前6時55分 3号機空気分離装置を通常作業で停止

午前8時 3号機空気分離装置から放液溜に放液を開始

午前9時6分 放液溜が破裂

※「放液溜」：製品としては不要となった液体のガス（酸素、窒素、アルゴン）を空气中に放出するための設備

4. 事故原因・調査状況

事故原因につきましては、引き続き調査中です。

12月14日、弊社と大分サンソセンターは共同で事故調査委員会を設置しました。

12月15日、警察・消防・大分県による現場調査が行われました。今後事故調査委員会にて原因究明と再発防止策の策定を進めてまいります。

5. 被害状況

人的被害はありません。火災の発生はありません。

放液溜破裂の衝撃により大分サンソセンター工場内で窒素ガスの漏洩がありました。12月14日14時30分の時点ですべての漏洩停止を確認しております。液化プラントは現在も停止しております。

工場構外への金属破片飛散による被害がありました。損害の賠償については真摯に対応させていただきます。

以上

本件に関するお問い合わせ
大陽日酸株式会社
東京都品川区小山1-3-26 東洋 Bldg.
国際・経営企画本部広報・IR部 国谷・鎌田
TEL:03-5788-8015