

2014年12月12日

株式会社大分サンソセンターでの事故について（第一報）

大陽日酸株式会社（社長：市原裕史郎）の関連会社である株式会社大分サンソセンター（社長：田邊信司）で本日事故が発生しました。近隣の住民の皆さまをはじめとする関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、以下の通りお知らせいたします。

なお、事故原因につきましては現在調査中です。判明次第お知らせいたします。

記

1. 事故発生場所

大分市大字西ノ洲1番地 株式会社大分サンソセンター
（新日鐵住金株式会社 大分製鐵所 構内）

2. 発生日時

2014年12月12日（金） 午前9時6分

3. 発生経緯

午前6時55分 3号機空気分離装置を通常作業で停止

午前8時 3号機空気分離装置から放液溜に放液を開始

午前9時6分 放液溜が破裂

※「放液溜」：製品としては不要となった液体のガス（酸素、窒素、アルゴン）を空气中に放出するための設備

4. 事故原因

調査中

5. 被害状況

人的被害はありません。火災の発生はありません。放液溜が破裂。

空気分離装置は稼働中。液化プラントのみ調査のため停止中。

6. 大分サンソセンターの概要

会社名：株式会社大分サンソセンター

社長：田邊信司

設立：1970年3月30日

株主：新日鐵住金株式会社 50%、大陽日酸株式会社 50%

事業内容：空気分離装置で製造した酸素、窒素、アルゴンガスをパイプラインで新日鐵住金大分製鐵所に24時間連続供給。同時に製造した液体酸素、窒素、アルゴンは大陽日酸を通じてタンクローリーで九州全域のユーザーに供給。

以上

本件に関するお問い合わせ
大陽日酸株式会社
東京都品川区小山1-3-26 東洋 Bldg.
国際・経営企画本部広報・IR部 国谷・鎌田
TEL:03-5788-8015